AL-430 编码器校正时马达未转动

多合一编号 二代单轴编号	AL-430	警报中文名称	【编码器校正时马达未转动】
一代单轴编号	AL-4F	警报英文名称	Encoder Calibration Stall Error
警报内容	电流命令达到上限而电机仍未转动		
可能原因	1. 电机负载过大 2. 外部配线异常		
排除方法	1. 检查机构,根据警报处置方式排除异警。 2. 檢查 Pn-441 / Pn-444 設定是否太小,修改參數 Pn-441 / Pn-444 3. 检查驱动器至电机UVW是否错误或松脱。		